



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL Nº 39 Y 40: PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO



ASESORES:
FELIPE EDGARDO GARCIA BEDOYA
ELVA LUZ CASTAÑEDA ALVARADO

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

LIMA, PERÚ 2024



REPOSITORIO Academico USMP





CC BY-NC-ND

Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

REPORTE DE SIMILITUD



Identificador de la entrega trn:oid:::29427:409371776

ALFEREZ SALAS JHERSON DEYVI

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL Nº 3

É CIVIL

TESISTAS

Universidad de San Martin de Porres

Detalles del documento

Identificador de la entrega trn:oid:::29427:409371776

Fecha de entrega 25 nov 2024, 12:33 p.m. GMT-5

Fecha de descarga 25 nov 2024, 3:02 p.m. GMT-5

Nombre de archivo ALFEREZ SALAS JHERSON DEYVI.docx

Tamaño de archivo 33.5 MB

114 Páginas 11,888 Palabras

66,532 Caracteres



Biblioteca FIA

Juana Iris Chunga Rodriguez Bibliotecóloga



Página 1 of 121 - Portada

Identificador de la entrega trn:oid:::29427:409371776



1 turnitin

11% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Página 2 of 121 - Descripción general de integridad

Filtrado desde el informe

Bibliografía

Fuentes principales

Fuentes de Internet

Publicaciones

Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirian distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.



Página 2 of 121 - Descripción general de integridad

Identificador de la entrega trn:oid:::29427:409371776

RESUMEN

El presente informe detalla la experiencia profesional del bachiller en el área

de la ingeniería vial, centrada en proyectos de conservación y mantenimiento

de vías. Durante el desarrollo del ejercicio profesional, el bachiller asumió

diversos cargos y responsabilidades, siguiendo las normativas nacionales del

manual de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Se describe la trayectoria del bachiller, destacando los puestos y

responsabilidades asumidas, así como los logros obtenidos. Se resalta su

contribución y profesionalismo en la primera etapa del proyecto de

conservación rutinaria, aplicando metodologías y soluciones efectivas.

Este informe evidencia las capacidades del bachiller para formar parte

de diferentes áreas de trabajo en la conservación y mantenimiento de vías

aplicando metodologías en tiempos establecidos sin alterar la calidad del

trabajo final de acuerdo con las normativas peruanas.

Finalmente se realiza un análisis de gestión de riesgos, identificando

riesgos y problemas que puedan surgir durante el periodo de conservación

vial, realizando una propuesta para mitigar y controlar sobrecostos

significativos.

Palabras clave: Normatividad; gestión de riesgos; conservación vial.

χi

ABSTRACT

This report details the professional experience of the bachelor's degree in

highway engineering, focused on road conservation and maintenance

projects. During the development of his professional practice, the high school

graduate assumed various positions and responsibilities, following the national

regulations of the MTC highway manual.

The bachelor's career is described, highlighting the positions and

responsibilities assumed, as well as the achievements obtained. His

contribution and professionalism in the first stage of the project is highlighted,

applying effective methodologies and solutions.

This report demonstrates the capabilities of the high school graduate to

be part of different work areas in the conservation and maintenance of roads,

applying methodologies in established times without altering the quality of the

final work in accordance with Peruvian regulations.

Finally, a risk management analysis is carried out, identifying risks and

problems that may arise during the road conservation period, making a

proposal to mitigate and control significant cost overruns.

Keywords: Regulations; risk management; road maintenance.

χij